



Ellinge Vandværk  
Bækstrup Mark 3, Ellinge  
5540 Ullerslev

Registrernr.: T36529  
Kundenr.: 5506549  
Ordrenr.: 823271  
Prøvenr.: 23246333

Att.: Søren Fredslund Hansen

Modt. dato: 2010.12.22

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ellinge Vandværk  
Bækstrup Mark 3, Ellinge, 5540 Ullerslev  
Prøvested.....: **Ellinge Vandværk. Boring 1 DGU 146.438 - V02200052/4489000101**  
DGU-nr.....: **146.0438**  
Prøvetype.....: Råvand - Andet  
Prøveudtagning...: 2010.12.22 kl. 13:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.12.22 - 2011.01.06

	Prøvenr.: 23246333	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
<b>Pesticider</b>						
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l			M8212D LC/MSMS 32	
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l			M8212D LC/MSMS 40	
<b>Ethere</b>						
MTBE	0.16	µg/l			ISO 15680 P&T 14	
<b>Oplysninger fra prøvetageren:</b>						
Vandtemperatur	9.2	gr. C			DS2250	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg
- Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

06. januar 2011.

*Annette Vendel*