

Ellinge Vandværk
Bækstrup Mark 3, Ellinge
5540 Ullerslev
Att.: Søren Fredslund Hansen

Rapportnr.: AR-19-CA-00884731-01
Batchnr.: EUDKVE-00884731
Kundenr.: CA0004527
Modt. dato: 16.10.2019

Analyserapport

Prøvested: Ellinge Vandværk - B1 DGU 146.438 - V02200052 / 4489000101
DGU-nr: 146.438
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 16.10.2019 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 16.10.2019 - 30.10.2019

Prøvemærke: Fra boring.

Lab prøvenr:	80765123	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Ellinge Vandværk, Claus Hundebøl, Bækstrup Mark 3, Ellinge, 5540 Ullerslev
Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg

30.10.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse